

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

Complete Spare Parts List of Robert Juliat V2 - 404

DJ40059200	Crochet /	Hook
PO00000020	Poignée /	Handle
ME04200014	Touche /	Push-button
ME04402018	Capuchon /	Cap protection
ME03M50101	Fusible /	Fuse(5x 20 500 mAT - 230V.).
ME03001101	Fusible /	Fuse(5x 20 1AT - 110V.).
COU0003303	Embase CEE /	EEC socket
COU0002204	Embase femelle 2pts pour commande auxiliaire /	2 pts female socket for auxiliary control (250V. 16A.).
COU0002103	Fiche mâle 2pts /	2 pts male connector(OP TION).
DJ20460400	Capot /	Cover(JAL 270).
DJ20474200	Capot /	Cover(JAL 340).
DJ20464200	Capot /	Cover(JAL 404).
DJ20474000	Capot /	Cover(JAL 502).
ME05012030	Transformateur /	Transformer
CC30453501	Carte CPU complete /	Complete CPU card (230V.).
CC30453502	Carte CPU complete /	Complete CPU card (120V.).
COT0004106	XLR4 mâle (non câblée) /	Male XLR4 (not wired).
COT0005113	XLR5 mâle (non câblée) /	Male XLR5 (not wired).
COT0005214	XLR5 femelle (non ") /	female XLR5 (not wired).
SETC011401	Jeu complet des 3 XLR câblées /	A set of 3 wired XLR connectors
DJ20460100	Couvercle /	Cover
PAOA000002	Ventilateur /	Fan
ME09102406	Relais /	Relay

COU0003253	Connecteur F 3 pts /	3 pin F connector
DU40234800	Colonnnette /	Strut.
VI04020017	Ecrou /	Nut.
PAOA000003	Bloc moteur complet /	A complete motor unit
DU40337700	Pignon /	Bevel gear.
VI03010008	Vis /	Screw.
DU40460200	Support Epoxy /	Epoxy holder.
OA00000008	Motoreducteur /	Speed reducer.
OAA0000002	Element du couplage /	Coupling element.
CF00100013	Kit de fixation potentiometre /	Fixing kit.
CE13010K14	Potentiometre /	Potentiometer.
ME19012003	Moteur /	Motor.
COT0003206	Connecteur 3 pts /	3 pins connecteur.
COT0004204	Connecteur 4 pts /	4 pins connecteu
DJ40059200	Crochet /	Hook
VI04010049	Vis /	Screw(TF M4 x 16).
DU30221926	Entretoise lisse /	Strut
DJ40046701	Patte de fixation /	Fixing part
PAOA404201	Virole /	Spill ring
PO00000020	Poignée /	Handle
VI04010024	Vis /	Screw (TC M4 x 12).
VI04030005	Rondelle à dents /	Washer
BO04010001	Bouton /	Knob
DJ40046702	Patte de fixation /	Fixing part
ME04200014	Touche /	Push-button
ME04402018	Capuchon /	Cap protection
ME03M50101	Fusible /	Fuse(5x 20 500 mA - 230V.).
ME03001101	Fusible /	Fuse(5x 20 1A - 110V.).
COU0003303	Embase CEE /	EEC socket
COU0002204	Embase femelle 2pts pour commande auxiliaire /	2pts female socket for auxiliary control (250V. 16A.).

VI05010009	Vis collet carré /	Square collar bolt(M5 x 16).
VI08230001	Rondelle /	Washer(ø8).
COU0002103	Fiche mâle 2pts /	2pts male connecteur (OPTION).
VI05020005	Ecrou oreilles /	Wing nut (M5).
VI05020004	Ecrou /	Nut(M5).
DJ30499202	Griffe coulissante /	Sliding claw
DJ30499201	Socle griffe /	Claw holder
DJ40046601	Patte de fixation /	Fixing part
VI04010012	Vis /	Screw(TC M4 x 8).
VI04030005	Rondelle à dents /	Washer
VI04020001	Ecrou /	Nut
VI04010048	Vis /	Screw(TF M4 x 10).
VI04030005	Rondelle à dents /	Washer
VI04020001	Ecrou /	Nut
DJ40046602	Patte de fixation /	Fixing part
PAOA404204	Adaptation LTM Luxarc 4000 V2 complète /	A complete V2 LTM Luxarc 4000 adap ta tion.
DJ20464200	Capot /	Cover
ME05012030	Transformateur /	Transformer
CC30453501	Carte CPU complete /	Complete CPU card (230V.).
CC30453502	Carte CPU complete /	Complete CPU card (120V.).
COT0004106	XLR4 mâle (non câblée) /	Male XLR4 (not wired).
COT0005113	XLR5 mâle (non câblée) /	Male XLR5 (not wired).
COT0005214	XLR5 femelle (non ") /	female XLR5 (not wired).
SETC011401	Jeu complet des 3 XLR câblées /	A set of 3 wired XLR connectors
DJ20460100	Couvercle /	Cover
PAOA000002	Ventilateur /	Fan
ME09102406	Relais /	Relay
COU0003253	Connecteur F 3 pts /	3 pin F connector
DU40234800	Colonnette /	Strut.
VI04020017	Ecrou /	Nut.

PAA000003	Bloc moteur complet /	A complete motor unit
DU40337700	Pignon /	Bevel gear.
VI03010008	Vis /	Screw.
DU40460200	Support Epoxy /	Epoxy holder.
OA00000008	Motoreducteur /	Speed reducer.
OAA0000002	Element du couplage /	Coupling element.
CF00100013	Kit de fixation potentiometre /	Fixing kit.
CE13010K14	Potentiometre /	Potentiometer.
ME19012003	Moteur /	Motor.
COT0003206	Connecteur 3 pts /	3 pins connecteur.
COT0004204	Connecteur 4 pts /	4 pins connecteur
DJ20424200	Corps arriere /	Back part
DJ40413700	Rondelle Teflon /	Pastic washer
VI04010050	Vis /	Screw(STHC M4 x 8).
DU30413201	Galet /	Pulley
DU30413202	Galet /	Pulley
DU30413203	Galet /	Pulley
DU30413204	Galet /	Pulley
DU30413205	Galet /	Pulley
DJ20423805	Reglette /	Slider
DJ20423804	Reglette /	Slider
CF00200007	Coussinet /	Bearing
DJ40413700	RondelleTeflon /	Plastic washer
VI03240007	Rivet.	rivet
DU40413500	Axe de galet /	Pulley's axle
DU40413400	Galet /	Pulley
DJ30413304	Lame /	Blade
VI04010012	Vis /	Screw(M4 x 8).
DJ20464100	Support coussinet auxiliaire /	Auxiliary bearing holder
DU40449100	Axe /	axle

DU40429600
DU40464700
COU0003265
DJ30413304
CC40723904
CC40685101
ME20024003
ME19024004

Pignon /
Axe moteur /

Bevel gear.
Motor axle
IEC C13 power connector
shutter blade
CPU MOTOR CARD, REF. RJ407239-4D4
KEYBOARD CARD - LCD DISPLAY REF. RJ406851-2A1
POWER SUPPLY 30W-24V DC
MOTOR FOR JALOUSIE2 DIMMING SHUTTER

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**